

# 无感工业风机调试手册

## 三相电机控制 MCU FU6812L2

峰昭科技(深圳)股份有限公司

目录

<b>1 概述</b> .....	<b>4</b>
<b>2 硬件原理与参数配置</b> .....	<b>5</b>
2.1 硬件原理 .....	5
2.1.1 电源部分 .....	6
2.1.2 芯片主体 .....	6
2.1.3 功率驱动部分 .....	7
2.1.4 运放配置电路 .....	7
2.1.5 母线电压采样 .....	8
<b>3 软件原理</b> .....	<b>9</b>
3.1 电机状态机流程图 .....	9
3.2 程序流程图 .....	11
3.3 程序说明 .....	11
3.3.1 Main 函数: .....	11
3.3.2 1ms 定时中断 .....	11
3.3.3 FOC 中断 .....	12
3.3.4 CMP3 中断 .....	12
3.3.5 Timer3 中断 .....	12
<b>4 调试步骤</b> .....	<b>13</b>
4.1 配置电机参数 .....	13
4.1.1 电机参数 .....	13
4.1.2 电机参数测量方法 .....	13
4.1.3 对应程序 .....	14
4.2 确认芯片内部相关数据配置 .....	14
4.3 确认硬件参数 .....	14
4.4 保护参数设置 .....	16
4.5 启动参数配置 .....	16
4.6 硬件驱动电路检测 .....	18
4.7 调试电流环 .....	18
4.8 增加外部环路 .....	20
4.9 增加调速等功能 .....	20
4.10 可靠性测试 .....	22
4.10.1 功能可靠性 .....	22
4.10.2 保护可靠性 .....	22
4.10.3 启动稳定性 .....	22

<b>5 功能介绍</b> .....	<b>23</b>
5.1 启动调试 .....	23
5.1.1 Omega 启动 .....	23
5.1.2 启动常见问题&解决方式.....	24
5.2 保护介绍 .....	24
5.2.1 过流保护 .....	24
5.2.2 电压保护 .....	25
5.2.3 缺相保护 .....	25
5.2.4 堵转保护 .....	26
5.2.5 偏置电压保护.....	27
5.2.6 其他保护 .....	27
<b>6 其他常见功能调试</b> .....	<b>28</b>
6.1 限功率功能 .....	28
6.2 限流功能 .....	28
<b>7 方案调试难点&amp;解决方法</b> .....	<b>30</b>
<b>8 修改记录</b> .....	<b>31</b>
<b>9 版权说明</b> .....	<b>32</b>

## 1 概述


本调试手册详细介绍了如何使用峰昭科技的 FU6812L2 芯片，对低压直流无刷工业风机电机实现无霍尔的 FOC 驱动控制。阅读手册时，第二章节硬件原理跟第三章节软件原理可以大致先浏览一遍，重点放在第四章调试步骤。

涉及的软/硬件

软/硬件和模块	名称	章节	备注
软件	FU6812L2 工业风机应用方案标准程序	全部	调试需在该工程软件上进行
硬件		全部	调试需在该硬件上进行

## 2 硬件原理与参数配置

### 2.1 硬件原理




使用方式:

该板子作为工业风机的驱动板，直接上电即可使用。


注意事项:

根据具体电机电压和电流大小，合理配置母线电压比，运放放大倍数，采样电阻，反电动势检测电路分压比。

## 2.1.1 电源部分




## 2.1.2 芯片主体



使用方式:

FU6812L2 应用于中高压 6-NMOSFET 驱动应用。


### 2.1.3 功率驱动部分



注意事项:

最大电流情况下，采样电阻功率不能超过额定功率的 80%。


### 2.1.4 运放配置电路



注意事项:

1. C9 参数不可调整，精度要求 10%;
2. R42、R43、R44、R55 需要用 1%精度电阻;
3. 放大倍数 =  $R43/R42 = R55/R44$ ;
4. 最大采样电流 =  $(VREF - 2.5)/\text{放大倍数}/\text{采样电阻值}$ 。

## 2.1.5 母线电压采样



注意事项:

1. R27、C23 参数不可调整;
2. R25、R30 需要用 1%精度电阻;
3. 最大采样电压 =  $(R25 + R30)/(R30)*VREF$ ;
4. 最大采样电压一般选择为 2 倍的最大应用电压, OVP 此处的电压需要低于  $0.8*VREF$ 。



### 3 软件原理

#### 3.1 电机状态机流程图




图 3-1 电机状态机流程图

如图所示，电机状态机分为三条路径：

1. 运行: mcReady → mcInnit → mcTailWind → mcPosiCheck → mcAlign → mcStart → mcRun;
2. 停机: mcInnit、mcTailWind、mcPosiCheck、mcAlign、mcStart、mcRun 状态下如果检测到关机信号则会切入到 mcStop 状态进行降速关机；
3. 故障: 所有状态下发生故障均会跳转至 mcFault 状态，在 mcFault 状态将不再进行故障检测，因此不支持多故障并发的同时上报。

说明：

1. mcReady: 准备状态，等待开机命令，如果开机使能则跳转到 mcInnit 状态；
2. mcInnit: 相关变量和 PI 初始化，关闭电流，母线采样的外部 ADC 触发，然后跳转到下一状态；
3. mcTailWind: 顺逆风检测状态，检测到顺风时，直接切到 mcRun 状态运行；检测到逆风时，先刹车再往下执行(工业风机没有逆风的情况)；检测到静止时，往下执行；

4. **mcPosiCheck**: 初始位置检测状态，检测电机的初始位置，再正常启动；
5. **mcAlign**: 预定位状态，该状态下控制器输出恒定的电流将电机强行拖动到固定的角度上。定位结束则跳入下一个状态 **mcStart**；
6. **mcStart**: 启动状态，该状态主要用于电机的启动代码配置，对相关寄存器代码与变量进行配置之后则转入下一个状态 **mcRun**。电机启动过程由 **ME** 内核实现；
7. **mcRun**: 运行状态，该状态包含: 电机启动阶段,电机运行阶段，电机速度的控制在该状态进行；
8. **mcStop**: 停机状态，该状态用于停机操作，当速度降低到比较低的转速之后关闭输出，切入到 **mcReady** 状态，等待新的开机命令；
9. **mcFault**: 错误状态，当发生保护时，程序会记录错误源并且状态机会跳转到错误状态关机保护，当错误源被清掉时，会切入到 **mcReady** 状态，等待新的开机命令。

注意事项:

1. 电机状态机一共分为 9 个状态，状态之间只允许固定的状态跳转 例如: **mcReady** 状态只能向 **mcInit** 和 **mcFault** 状态跳转；
2. 特别的，**mcTailWind**，**mcAlign** 两个状态都有使能位，当没使能时，直接跳转到下一个状态。例如: **mcAlign** 没使能时，**mcPosiCheck** 直接跳转到 **mcStart** 状态。

### 3.2 程序流程图




图 3-2 程序执行流程图

### 3.3 程序说明

#### 3.3.1 Main 函数:

程序初始化 -> 偏置电压检测 `GetCurrentOffset()` + 电机运行控制 `MC_Control()` + 1ms 定时处理 `TickCycle_1ms()`等;

#### 3.3.2 1ms 定时中断

产生 1ms 标志位，通过该标志位在主函数中调用 `TickCycle_1ms()`函数，`TickCycle_1ms()`函数主要包含了调速、故障保护检测、母线电流、母线电压采集等相关处理，调用子函数如下:

```
Speed_response();           // 环路控制函数
Fault_Detection();         // 故障检测
LED_Display ();           // LED 故障警报提示
```

```
TargetRef_Process ();           //调速接口
ATORamp ();                     // 电机启动 ATO 爬坡控制
FGOutput ();                    // FG 输出
CloseLoop_Parameter (); //闭环运行后相关参数更新处理
```

### 3.3.3 FOC 中断

FOC 中断，即载波中断，主要处理一些时序比较快的程序，如调用除法器、过流处理等。

### 3.3.4 CMP3 中断

比较器 3 中断主要是处理硬件过流保护，具体原理可参考[章节 5.2.1。](#)

### 3.3.5 Timer3 中断

Timer3 中断主要是 PWM 占空比的获取，通过该中断获取到 PWM 的高电平 TIM3\_\_DR 跟 PWM 的周期值 TIM3\_\_ARR，之后再通过计算算出 PWM 的占空比大小。

## 4 调试步骤

### 4.1 配置电机参数

#### 4.1.1 电机参数

1. 电机极对数 Pole\_Pairs;
2. 电机的相电阻 RS、相电感 LD、LQ，以及反电动势常数 Ke;
3. 电机速度基准，速度基准 MOTOR\_SPEED\_BASE = 2\*电机额定转速。

#### 4.1.2 电机参数测量方法

1. 极对数 Pole\_Pairs: 电机设计时需给出的参数;
2. 相电阻 Rs: 万用表或者电桥测量电机两相线电阻 RL，相电阻 Rs = RL/2;
3. 相电感 Ls: 电桥测 1KHz 频率下的两相线电感 LL，相电感 Ls = LL/2; LD = LQ = Ls;
4. 反电动势常数 Ke: 示波器的探头接电机的一相，地接电机另外两相中的某一相，转动负载，测出反电动势波形。取中间的一个正弦波，测量其峰峰值 KeVpp 和周期 KeT。计算公式如下:

$$Ke = Pole\_Pairs * \frac{KeVpp * KeT}{207.846}$$

示例，测量反电动势波形如下:




图 4-1 反电动势波形

测量峰峰值 KeVpp 为 33.2V，周期 KeT 为 142ms，极对数 Pole\_Pairs 为 4，则：

$$\text{反电动势 } Ke = 4 * \frac{33.2 * 142}{207.846} = 90.73$$

- 速度基准 MOTOR\_SPEED\_BASE: 速度基准一般设置为电机最大转速的 2 倍左右, 该值会影响启动等性能, 一般需要提前定好之后, 后面不要轻易改动。

### 4.1.3 对应程序

```

Customer.h
35  /*
36  -----
37  电机参数值配置
38  #define R (1.0) //相电感对应系数值
39  #define Pole_Pairs (4.0) //极对数
40  #define RS (1.55) //相电阻,测量两根相线之间电阻/2,单位:Ω
41  #define LD (0.00279*R) //D轴相电感,测量两根相线之间电感/2,单位:H
42  #define LQ (0.00279*R) //Q轴相电感,测量两根相线之间电感/2,单位:H
43  //若选择AO自适应观测器 则无需填写Ke
44  #define KeVpp (6.7) //反电动势测量的峰峰值,单位:V
45  #define KeT (34.2) //反电动势测量的周期,单位:ms
46  #define Ke (Pole_Pairs * KeVpp * KeT / 207.846) //反电动势常数,单位:V/KRPM
47
48  #define MOTOR_SPEED_BASE (15000.0) // (RPM) 速度基准,建议电机空载最大转速的2倍
49
    
```

### 4.2 确认芯片内部相关数据配置

```

Customer.h
18  /*
19  -----
20  芯片内部相关参数配置
21  /*PWM Parameter*/
22  #define PWM_FREQUENCY (20.0) // (kHz) 载波频率
23
24  /*deadtime Parameter*/
25  #define PWM_DEADTIME (1.0) // (us) 死区时间
26
27  /*single resistor sample Parameter*/
28  #define MIN_WIND_TIME (PWM_DEADTIME + 1.0) // (us) 单电阻最小采样窗口,建议值死区时间+0.9us,不能>载波周期/16!!!
29
30  /*正反转设置 CW:正转 CCW:反转*/
31  #define FRMODE (CCW)
32
    
```

注意事项:

- 载波频率一般需要设置为最大电周期 10 倍左右, 载波频率会影响启动, MOS 温升等等, 调试之前需要选择好合适的载波频率。工业风机一般默认 20K 即可;
- 死区大小根据实际的 MOS 开关速度设置, 保证没有直通风险;
- 最小采样窗口设置, 最小窗口最小需要大于 2 倍的死区, 小于载波周期的 1/16, 即  $1000/16/PWM\_FREQUENCY > MIN\_WIND\_TIME > 2 * PWM\_DEADTIME$ ;
- 正反转设置, 根据实际接线设置, 如果电机反转了, 则直接修改 FRMODE 配置即可。

### 4.3 确认硬件参数

- 通过电机的电压范围和功率范围确认母线分压比、采样电阻值、放大倍数。
- 电阻阻值跟放大倍数选取规则:
  - 母线分压电阻:
    - 分压比不宜太小: 一般建议最大采集电压为  $0.8 * VREF$ , 如某电机的最大电压为 30V, ADC 基准 VREF 为 4.5V, 此时分压比建议不低于:  $30/0.8/4.5 = 8.33$ ; 如果分压比太小, 如分压比为 5, 则 30V 时, 经过分压后到 AD 口的电压为 6V, 此时溢出了。

- 分压比不宜太大: 分压比太大的话会导致 AD 采集电压精度不够, 如最大电压为 30V, 当分压比为 40 时, 经过 AD 口的电压为  $30V/40V = 0.75V$ , 28V 时为 0.7V, 此时精度比较低, 而且 AD 还有  $4.5 - 0.75 = 3.75V$  的余量。

## 2) 采样电阻与放大倍数:

最大采集电流 =  $VREF/HW\_RSHUNT/HW\_AMPGAIN$ ; 这里要注意的是, 最大采集电流不是电源上显示的电流(电源上显示的是滤波后的), 而是流经采样电阻的电流。

- 采样电阻不宜太大: 太大的话容易导致采样溢出, 或者本身的功率超过范围; 2512 封装的采样电阻常见功率为 1W 或者 2W, 1206 封装电阻的功率常见位 1/4W, 选择时, 要注意流经采样电阻的功率  $I^2R$  不要超过该功率。
- 采样电阻不宜太小, 太小的话精度不够
- 放大倍数结合采样电阻调整, 先确定了采样电阻, 再去调整放大倍数

其中, HW\_RSHUNT 为采样电阻, HW\_AMPGAIN 为放大倍数

## 3. 母线分压比、采样电阻值、放大倍数对应填写到程序中(在 Customer.h 文件)

```

Customer.h
52 /*-----
53 硬件相关参数值配置
54 -----*/
55
56 /*FWM high or low level Mode*/
57 /*-----
58 FWM_Level_Mode :驱动有效电平配置
59 High_Level     :上下桥驱动电平均高有效
60 Low_Level      :上下桥驱动电平均低有效
61 UP_H_DOWN_L   :上桥臂高电平有效, 下桥臂低电平有效
62 UP_L_DOWN_H   :上桥臂低电平有效, 下桥臂高电平有效
63 -----*/
64 #define FWM_Level_Mode      (UP_H_DOWN_L)
65
66 /*hardware current sample Parameter*/
67 /*-----
68 AMP_MODE       :运放模式配置
69 AMP_PGA_DUAL   :运放PGA模式, 放大倍数由内部配置
70 AMP_NOMAL     :运放非PGA模式, 放大倍数由外部配置
71 -----*/
72 #define AMP_MODE            (AMP_NOMAL)
73
74 /*-----
75 HW_AMPGAIN_Choose :运放放大倍数选择, 运放PGA模式时可选 AMP2x/AMP4x/AMP8x/AMP16x, 否则按实际放大倍数填写
76 AMP2x           :运放PGA模式X2倍
77 AMP4x           :运放PGA模式X4倍
78 AMP8x           :运放PGA模式X8倍
79 AMP16x          :运放PGA模式X16倍
80 其他数字        :运放非PGA模式, 按实际放大倍数填写
81 -----*/
82 #define HW_AMPGAIN_Choose    (5.0)           // 运放放大倍数
83
84 /*运放采样电阻及放大倍数*/
85 #define HW_RSHUNT0           (0.1)           // (Ω) AMP0端采样电阻
86 #define AMP0_VHALF          (1)             // AMP0是否接偏置电压,0,无偏置电压;1,有偏置电压
87
88 #define HW_RSHUNT           (0.1)           // (Ω) AMP1、AMP2端采样电阻
89
90 /*VREF电压选择*/
91 /*-----
92 VREF3_0        :3V
93 VREF4_0        :4V
94 VREF4_5        :4.5V
95 VREF5_0        :5V
96 -----*/
97 #define HW_ADC_VREF          (VREF5_0)       // (V) ADC参考电压
98
99 /*-----
100 VREF_OUT_EN :对于芯片P3.5引脚有引出来的, 需强制配置为基准电压VREF对外输出使能; 否则Disable!!!
101 -----*/
102 #define VREF_OUT_EN          (Disable)       // 基准电压VREF对外输出使能
103
104 #define VHALF_OUT_EN         (Disable)       // VHALF输出使能
105
106 /*hardware voltage sample Parameter*/
107 /*母线电压采样分压电路参数*/
108 #define RV1                  (47.0)         // (kΩ) 母线电压上分压电阻1
109 #define RV2                  (0.0)         // (kΩ) 母线电压上分压电阻2
110 #define RV3                  (3.0)         // (kΩ) 母线电压下分压电阻3
    
```

## 4.4 保护参数设置

### 1. 电流保护设置:

- 硬件过流: 根据功率器件的最大电流值, 设置硬件过流保护值, 一般硬件过流保护值 `OverHardcurrentValue` 设置大于母线最大电流值, 小于功率器件最大电流值。
- 软件过流: `OverSoftCurrentValue` 一般设置比硬件过流小一点即可, 需设置小于电机的退磁电流, 软件过流为软件触发, 保护时间不及硬件过流。

### 2. 设置过欠压保护以及保护恢复参数, 详细设置参考[章节 5.2.2](#);

### 3. 关闭上述保护的其他保护, 防止启动的时候误触发, 后面添加需要的保护再确认, 其中过流保护是一定要开的, 因此没有使能位;

### 4. 将参数对应填写到程序中(在 `Protect.h` 文件)。

```

Customer.h  Protect.h
19 #define HardwareCurrent_Protect (Hardware_CMP_Protect) // 硬件过流保护方式选择
20 #define OverHardcurrentValue (4.5) // (A) DAC模式下的硬件过流值, 不能>最大采样电流!!!
21
22 /*软件过流保护*/
23 #define OverSoftCurrentValue I_Value(4.0) // (A) 软件过流值, 不能>最大采样电流!!!
24
25 /*过流恢复*/
26 #define CurrentRecoverEnable (1) // 过流保护恢复使能位, 0, 不使能; 1, 使能
27 #define OverCurrentRecoverTime (3000) // (ms) 过流保护恢复时间
28 #define OVCurentTimesRestartTimes (5) // 软硬件过流保护重启次数, 最大255, 单位: 次
29
30 /*偏置电压保护恢复*/
31 #define GetCurrentOffsetValue Q14(0.20) // (单位:100%)偏置电压保护误差范围, 超过该范围保护
32 #define IbusOffsetRecoverEnable (1) // 偏置电压保护恢复使能位, 0, 不使能; 1, 使能
33 #define IbusOffsetRecoverTime (100) // (ms) 偏置电压保护恢复时间
34 #define IbusOffsetRestartTimes (5) // 偏置电压保护重启次数, 最大255, 单位: 次
35
36 /*过欠压保护*/
37 #define VoltageProtectEnable (1) // 电压保护, 0, 不使能; 1, 使能
38 #define Over_Protect_Voltage (46) // (V) 直流电压过压保护值
39 #define Over_Recover_Vloltage (44) // (V) 直流电压过压保护恢复值
40 #define Under_Protect_Voltage (28) // (V) 直流电压欠压保护值
41 #define Under_Recover_Vloltage (30) // (V) 直流电压欠压保护恢复值
42
43 /*堵转保护*/
44 #define StallProtectEnable (1) // 堵转保护, 0, 不使能; 1, 使能
45 #define StartRecoverTime (20) // (ms) 启动保护延时重启时间
46 #define StallRecoverTime (1000) // (ms) 堵转保护延时重启时间
47 #define StallProtectRestartTimes (5) // 堵转保护重启次数, 最大255, 单位: 次
48
49 #define EsThresholdValue0 (15.0) // (RPM) 方法1, ES<EsThresholdValue0 触发
50
51 #define EsThresholdValue1 (100.0) // (RPM) 方法1, 估算转速>EsThresholdSpeed1且ES<EsThresholdValue1 触发
52 #define EsThresholdSpeed1 S_Value(3000) // (RPM) 方法1, 估算转速>EsThresholdSpeed1且ES<EsThresholdValue1 触发
53
54 #define STALL_MAX_SPEED S_Value(9000.0) // (RPM) 方法2, 估算转速>MOTOR_SPEED_STAL_MAX_RPM 触发
55 #define STALL_MIN_SPEED S_Value(200.0) // (RPM) 方法2, 估算转速<MOTOR_SPEED_STAL_MIN_RPM 触发
56
57 /*缺相保护*/
    
```

## 4.5 启动参数配置

启动参数都先采用自带的**默认参数**, 等启动有问题或者启动不顺的时候再做调整。启动常见的问题即参数调整可以参考[章节 5.1](#)。

```

Customer.h  Protect.h
192 /***启动电流***/
193 #define ID_Start_CURRENT I_Value(0.0) // (A) D轴启动电流
194 #define IQ_Start_CURRENT I_Value(1.0) // (A) Q轴第一拍启动电流
195 #define IQ_Start_CURRENT_END I_Value(2.0) // (A) 切外环前Q轴最大限制电流
196
197 /***运行电流***/
198 #define ID_RUN_CURRENT I_Value(0.0) // (A) D轴运行电流
199 #define IQ_RUN_CURRENT I_Value(0.5) // (A) Q轴运行电流
    
```

### 1. 启动电流: 一般 `ID_Start_CURRENT` 固定设置为 0, `IQ_Start_CURRENT` 根据实际电机设置确认; 注意事项:

`IQ_Start_CURRENT`, 为启动时的第一拍电流, 不能过小否则启动动力矩太小导致启动失败; 也不能过大否则启动过冲还会引入启动噪声。



IQ\_Start\_CURRENT\_END, 为启动给第一拍电流后递增的最大电流, 即切外环前 Q 轴最大限制电流, 需要比 IQ\_Start\_CURRENT 大一些以克服启动阻力。

- 运行电流: IQ\_RUN\_CURRENT 只决定顺风启动一瞬间的电流。通过实际观测相电流波形, 可以适当调整 IQ\_RUN\_CURRENT 解决切换电流不平滑;
- 启动 ATO: 由于在较低转速下估算器输出存在误差, 此时需要设置 ATO\_BW(速度带宽滤波值), 以限制 FOC 估算器的最大转速输出;

```

Customer.h  Protect.h
203  /******Omega启动的参数******/
204  #define ATO_BW                (0.0)                // 观测器带宽的滤波值, 经典值为1.0-200.0
205  #define ATO_BW_RUN            (10.0)
206  #define ATO_BW_RUN1          (25.0)
207  #define ATO_BW_RUN2          (35.0)
208  #define ATO_BW_RUN3          (45.0)
209  #define ATO_BW_RUN4          (55.0)
210  #define ATO_BW_RUN5          (80.0)
    
```

注意事项:

对于工业风机而言, 启动的前 3 个 ATO 影响比较明显, 需要根据实际情况调整。一般第一个 ATO\_BW 直接给 0。

- SMO 运行最小转速 MOTOR\_SPEED\_SMOMIN\_RPM;

```

Customer.h  Protect.h
224
225  #define MOTOR_SPEED_SMOMIN_RPM    (150.0)                // (RPM) SMO运行最小转速
    
```

注意事项:

MOTOR\_SPEED\_SMOMIN\_RPM 需设置为小于最小运行转速值, 对启动性能影响较大

- Omega 启动参数设置, 影响启动的电流频率, 即电机的启动加速度。

```

Customer.h  Protect.h
215  /* motor start speed value */
216  //OMEGA启动参数
217  #define Motor_Omega_Ramp_ACC      (1)                // omega启动的增量, 需要给int型数据
218  #define MOTOR_OMEGA_ACC_MIN       (10.0)             // (RPM) omega启动的最小切换转速
219  #define MOTOR_OMEGA_ACC_END       (100.0)           // (RPM) omega启动的限制转速
220
221  /* motor loop control speed value */
222  #define MOTOR_LOOP_RPM            (150.0)           // (RPM) 即闭环切换转速
    
```

注意事项:

- Motor\_Omega\_Ramp\_ACC 参考值范围 1 ~ 20
- MOTOR\_OMEGA\_ACC\_MIN 参考值范围 0 ~ 100
- MOTOR\_OMEGA\_ACC\_END 参考值范围 100 ~ 500
- MOTOR\_LOOP\_RPM 需要大于 MOTOR\_OMEGA\_ACC\_END, 参考值范围 100 ~ 500

- 电流环 PI: 电流环 PI 分启动的电流环 PI 跟运行时的电流环 PI;

```

Customer.h  Protect.h
188  /*-----电流环参数设置值-----*/
189  #define DQKPStart                _Q12 (1.0)          // 启动时DQ轴电流环KP
190  #define DQKISStart                _Q15 (0.01)         // 启动时DQ轴电流环KI
    
```

```

Customer.h  Protect.h
249  #define DQKP                      _Q12 (1.0)          // 运行时DQ轴KP
250  #define DQKI                      _Q15 (0.01)         // 运行时DQ轴KI
    
```

注意事项:

- 1) 启动的电流环 PI, 影响电机的启动;
- 2) 运行的电流环 PI, 影响电流的稳定性, 也影响效率;
- 3) DQKP 建议范围 0.1 ~ 3.0;
- 4) DQKI 建议范围 0.001 ~ 0.05。

7. DQ 轴最大输出限幅: D 轴影响电机的磁通, Q 轴影响电机的转矩;

```

Customer.h  Protect.h
252 /* D轴参数设置 */
253 #define DOUTMAX          _Q15(0.6)           // D轴最大限幅值, 单位: 输出占空比
254 #define DOUTMIN          _Q15(-0.6)         // D轴最小限幅值, 单位: 输出占空比
255
256 /* Q轴参数设置, 默认0.99即可 */
257 #define QOUTMAX          _Q15(0.99)         // Q轴最大限幅值, 单位: 输出占空比
258 #define QOUTMIN          _Q15(-0.99)       // Q轴最小限幅值, 单位: 输出占空比
    
```

注意事项:

- 1) FOC\_\_UQ 反馈电机是否已经输出饱和;
- 2) FOC\_\_UD 正得越多表示角度越超前, 可以通过增加补偿角(FOC\_\_THECOMP)让电机角度超前, 此时能提升最大转速, FOC\_\_UD 是一个正值;
- 3) 过多的超前角度, 会导致关机时候电流过冲, 可以通过低压预警关机处理, 也可以通过快速欠压保护处理;
- 4) 过多的超前角度, 会导致效率变差, 相同功率下, 相电流幅值更大, 需要合理设置补偿角度。

## 4.6 硬件驱动电路检测

```

Customer.h  Protect.h
112 /*
113     IPMState      :MCU输出模式配置
114     IPMtest       :IPM测试或者MOS测试, MCU输出固定占空比, 主要验证板子输出是否正常
115     NormalRun     :正常按电机状态机运行
116 ----- */
117 #define IPMState          (NormalRun)

Customer.h  Protect.h
322 /*
323     SPEED_MODE    :调速模式选择
324     NONEMODE      :直接给定转速, 不调速
325     PWMMODE       :Duty调速, 需初始化对应定时器
326     SREFMODE      :模拟调速, 需使能对应AD口
327     UARTMODE      :UART调速
328 ----- */
329 #define SPEED_MODE        (SREFMODE)
    
```

将IPMState设置为IPMtest, SPEED\_MODE选择NONEMODE开机, 不接电机, 若UVW三相有固定的PWM波形输出, 则硬件驱动电路正常, 否则需要查找硬件问题。

## 4.7 调试电流环

1. 将闭环方式选择为 IQ\_LOOP\_CONTROL;

```

Customer.h  Protect.h
294 /*-----
295                                     调速相关参数值配置
296 -----*/
297 /*-----
298 Motor_Speed_Control_Mode :闭环方式选择
299 IQ_LOOP_CONTROL          :恒相电流
300 POWER_LOOP_CONTROL       :功率环
301 SPEED_LOOP_CONTROL       :速度环
302 UQ_LOOP_CONTROL          :电压环
303 CURRENT_LOOP_CONTROL     :恒母线电流
304 -----*/
305 #define Motor_Speed_Control_Mode      (IQ_LOOP_CONTROL)
    
```

- 调速方式先选为直接给定值，调整给定值 **Motor\_Max\_IQ** 的大小，以此来控制电流环的电流大小(注意给的是相电流的值，而且因为选的调速方式是直接给定的，程序只认 **Motor\_Max\_IQ**，此时 **Motor\_Min\_IQ** 是无效的);

```

Customer.h  Protect.h
322 /*-----
323 SPEED_MODE               :调速模式选择
324 NONEMODE                 :直接给定转速，不调速
325 PWMMODE                  :Duty调速，需初始化对应定时器
326 SREFMODE                 :模拟调速，需使能对应AD口
327 UARTMODE                 :UART调速
328 -----*/
329 #define SPEED_MODE        (NONEMODE)

Customer.h  Protect.h
319 #define Motor_Max_IQ      I_Value(3.0)           //Q轴电流最大值,恒相电流控制时配置
320 #define Motor_Min_IQ      I_Value(0.15)          //Q轴电流最小值,恒相电流控制时配置
    
```

- 烧录程序，上电启动电机，当电机启动不起来时(目前一般都能起来)，通过调整以下启动参数：
  - 启动电流: **IQ\_Start\_CURRENT**，电流不够时电机起不来，可以慢慢增加，也不要一次性给太大
  - 影响启动频率的 **ATO**、**Omega** 和 **MOTOR\_SPEED\_SMOMIN\_RPM** 的参数等等
- 当上电，电机能跑后，加大电流环给定值，达到客户目标功率。
- 确认电流环情况下最大功率、转速
- 记录最大功率下的 Q 轴输出 **duty** 值 **mcFocCtrl.UqFlt**(该值即是电压环时的给定最大参考值)，以及此时设置的相电流 **Motor\_Max\_IQ** 大小(该值可作为外环 **SOUTMAX** 的参考值)。

注: 母线电流采集的 AD 口要对应上，要根据实际硬件电路去修改。具体位置如下图

```

Customer.h  Protect.h  AddFunction.c
1309 #if ((Current_LIMIT_ENABLE) || (Motor_Speed_Control_Mode == CURRENT_LOOP_CONTROL))
1310 {
1311     /******RC母线电流采样，限流或恒母线电流用******/
1312     AdcSampleValue.ADCIbus = ADC5_DR << 3;
1313     if(AdcSampleValue.ADCIbus > mcCurOffset.Iw_busOffset)
1314     {
1315         AdcSampleValue.ADCIbus = AdcSampleValue.ADCIbus - mcCurOffset.Iw_busOffset;
1316     }
1317     else
1318     {
1319         AdcSampleValue.ADCIbus = 0;
1320     }
1321     mcFocCtrl.mcIbusFlt = LPFFunction(AdcSampleValue.ADCIbus,mcFocCtrl.mcIbusFlt,50);
1322 }
1323 #endif
    
```

### 常见问题及解决办法:

- 加大电流给定，还是达不到客户要的最大功率值；  
 解决: 电流波形正弦的情况下，通过观测 **FOC\_UQ** 是否饱和，如果饱和，且 **FOC\_UD** 值比较大的话，通过调整补偿角 **FOC\_THECOMP**(正负都调整看看)确认是否能达到客户需求。

2. 运行过程中，触发过流保护；  
 解决：看相电流波形是否异常，看是否是设定值比较小正常触发了过流保护。如果没异常的情况下，查看硬件布线等是否有问题。
3. 相电流波形有抖动；  
 解决：调整电流环 PI(即 DQKP, DQKI)的值，电流环 PI 和电流采样对于电流波形的稳定性影响比较大。

## 4.8 增加外部环路

1. 一般工业风机都是用的电压环，因此将环路选择为电压环；

```

Customer.h  Protect.h  AddFunction.c
297  /*
298  Motor_Speed_Control_Mode :闭环方式选择
299  IQ_LOOP_CONTROL         :恒相电流
300  POWER_LOOP_CONTROL      :功率环
301  SPEED_LOOP_CONTROL     :速度环
302  UQ_LOOP_CONTROL        :电压环
303  CURRENT_LOOP_CONTROL   :恒母线电流
304  ----- */
305  #define Motor_Speed_Control_Mode      (UQ_LOOP_CONTROL)
    
```

2. 设置调速曲线的最大值，跟 SOUTMAX 的值，这两个值在 [章节 4.7](#) 最后一步已经有记录的参考值，其中 SOUTMAX 需要在记录的参考值的基础上再增加一点，以防电压上升时电流还要进一步上升，要有足够的上升空间。Motor\_Min\_UQ 为曲线的最小输出 duty，可根据客户实际需要设定；

```

Customer.h  Protect.h  AddFunction.c
266  #define SOUTMAX          I_Value(3.0)           // (A) 外环PI输出最大限幅值
267  #define SOUTMIN          I_Value(0.01)          // (A) 外环PI输出最小限幅值

Customer.h  Protect.h  AddFunction.c
313  #define Motor_Min_UQ    _Q15(0.1)             //最小运行占空比,电压环时配置
314  #define Motor_Max_UQ    QOUTMAX                //最大运行占空比,电压环时配置
    
```

3. 通过调整电压环 PI(SKIP 和 SKI)和电压环爬坡增量保证环路稳定，启动响应快且不过冲；

```

Customer.h  Protect.h  AddFunction.c
263  #define SKIP            _Q12(0.4)             // 外环KP
264  #define SKI             _Q12(0.01)           // 外环KI

Customer.h  Protect.h  AddFunction.c
269  #define SpeedRampStart  (50.0)                // 档位切换时加速增量
270  #define SpeedRampEnd    (2.0)                // 稳定运行时加速增量
    
```

说明：

- 1) SpeedRampStart: 加减速过程中环路未稳定时的爬坡增减量
- 2) SpeedRampEnd: 环路稳定时的爬坡增减量

## 4.9 增加调速等功能

1. 一般工业风机为 PWM 或 VSP 调速，以 PWM 调速为例：

- 1) 将调速模式修改为 PWM 调速；

```

Customer.h  Protect.h  AddFunction.c
322 白/*
323      SPEED_MODE      :调速模式选择
324      NONEMODE       :直接给定转速,不调速
325      PWMMODE        :Duty调速,需初始化对应定时器
326      SREFMODE       :模拟调速,需使能对应AD口
327      UARTMODE       :UART调速
328
329  ----- */
329  #define SPEED_MODE          (PWMMODE)
    
```

2) 根据客户给的 PWM 曲线，调整开关机、最大最小占空比；

```

327 白/*PWM调速模式下电机开关机的设置-----*/
328 白/* motor ON/OFF value */
329  #define OFFPWMduty          _Q15(0.08)          // 关机PWM占空比,小于该占空比关机
330  #define ONPWMduty          _Q15(0.1)           // 开机PWM占空比,大于该占空比时开机
331  #define MINPWMduty        _Q15(0.1)           // 调速曲线上最小PWM占空比
332  #define MAXPWMduty        _Q15(0.98)          // 调速曲线上最大PWM占空比
    
```

3) 根据客户给的曲线，调整最大最小运行占空比；

```

309  #define Motor_Min_UQ      _Q15(0.1)           // 最小运行占空比,电压环时配置
310  #define Motor_Max_UQ      QOUTMAX            // 最大运行占空比,电压环时配置
    
```

得到的曲线最低点为(MINPWMduty, Motor\_Min\_UQ)，最高点为(MAXPWMduty, Motor\_Max\_UQ)

4) 确认客户是正 PWM 调速还是负 PWM 调速：正 PWM 调速：转速随着占空比增大而增大；负 PWM 调速：转速随 PWM 增大而减小；

```

334 白/*
335      PWMduty_Chose      :PWM正负反馈选择
336      PosiPWMduty       :正PWMduty调速
337      NegaPWMduty       :负PWMduty调速
338
339  ----- */
339  #define PWMduty_Chose      (PosiPWMduty)
    
```

注意事项：

1. 根据 PWM 频率，在 Timer3 初始化的时候，选择合理的 Timer 分频；
2. 开关机占空比，要留有一定的滞回区间，如 10%开机，8%关机。留 2%的滞回区间。开机跟关机占空比如果一样的话，会导致时开时关；
3. 当 PWM 占空比获取不对时，看进入芯片引脚的 PWM 信号是否已经失真，如果滤波电容太大的话，会导致 PWM 信号失真；
4. PWM 信号有干扰的，尝试打开捕获 TIM 口的滤波功能，或者调整 PWM 硬件滤波电容，尽量靠近芯片引脚。

2. FG 输出方式配置：

```

Customer.h  Protect.h  AddFunction.c
127 白/*
128      FG MODE :FG输出方式配置
129      DISABLE_FG_OUTPUT :不反馈FG
130      SOFT_TIMFG_OUTPUT :通过手动配置定时器输出FG信号,输出引脚需接对应定时器
131      HARD_TIMFG_OUTPUT :通过 TIMER4 输出FG信号,输出引脚需接对应定时器
132      THETA_FG_OUTPUT   :通过角度输出FG信号,输出引脚接GPIO即可
133
134  ----- */
134  #define FG_MODE          (SOFT_TIMFG_OUTPUT)
135  #define FPin             (GP11)                //FG输出引脚
136  #define FG_K             (1.0)                //一个电周期输出脉冲数
    
```

注意事项：

对于 FG 反馈稳定性要求较高时，需配合硬件用定时器方式输出，可选 SOFT\_TIMFG\_OUTPUT 或 HARD\_TIMFG\_OUTPUT 两种方式；否则可选普通的 GPIO 输出方式 THETA\_FG\_OUTPUT

3. 添加保护功能，根据客户需求使能启动保护、堵转保护、缺相保护、过欠压保护等。所有其他程序中还没添加的保护，则要额外再添加。具体保护介绍参考[章节 5.2。](#)

## 4.10 可靠性测试

### 4.10.1 功能可靠性

全部功能添加完成后，要再按照客户需求表重新测试确保没异常状态发生。

### 4.10.2 保护可靠性

保护添加之后，要验证保护都可以正常触发，且在电机运行时不会误触发。例如：如果堵转保护的参数设置不合理，可能会导致电机在正常运行时也会误报堵转保护；或者是电机发生堵转后，不会触发堵转保护。

### 4.10.3 启动稳定性

在功能都基本调试完成之后，要做启动的可靠性测试，可先手动测试，手动测试没问题后，再进行老化测试。老化测试步骤：

1. 调速模式选择为 ONOFFTEST;

```

Customer.h
322  /*
323  SPEED_MODE      :调速模式选择
324  NONEMODE       :直接给定转速，不调速
325  PWMMODE        :Duty调速，需初始化对应定时器
326  SREFMODE       :模拟调速，需使能对应AD口
327  UARTMODE       :UART调速
328  ONOFFTEST      :启停测试工具
329  OTHERS         :其他调速方式
330  */
331  #define SPEED_MODE              (ONOFFTEST)
    
```

2. 根据实际情况配置运行时间 StartON\_Time 和停止时间 StartOFF\_Time；调整 ONOFFTEST\_SPEED 的值可以修改启停的转速大小；

```

Customer.h
235  /*****启停测试参数*****/
236  #define StartON_Time              (6500)                // (ms) 启动运行时间
237  #define StartOFF_Time            (1000)                // (ms) 停止时间
238  #define ONOFFTEST_SPEED          (300)                 //启停测试设置目标转速
    
```

3. 先用工具堵住电机电上电，看是否能正常触发堵转保护，且保护后电机不会重启，即验证了启停时如果触发保护电机不会二次重启；
4. 再次上电进行老化测试即可。最后根据电机是否处于停止状态判断启动是否有异常，启动失败后，电机一直停机不再重启。一般测试 3000 次以上没问题则认为启动可靠(时间允许的情况下越多越好)。

## 5 功能介绍

目前拿到初始版本程序，配置好电机参数，硬件参数后，给开机信号时，电机基本都能正常启动。若不能正常启动，则在排除是硬件问题的前提下，再调整启动参数。

### 5.1 启动调试

#### 5.1.1 Omega 启动

工业风机选择 Omega 启动，程序对应默认即是该启动方式。

```


Customer.h
227 /*
228   Open_Start_Mode      :开环启动模式选择，默认用Omega_Start即可
229   Open_Start          :开环强拖启动
230   Omega_Start         :Omega启动
231   Open_Omega_Start    :先开环启，后Omega启动
232 ----- */
233 #define Open_Start_Mode      (Omega_Start)
    
```

当估算器的估算速度 OMEGA 小于用户设定的最小值 FOC\_EFREQMIN(对应 MOTOR\_OMEGA\_ACC\_MIN 参数)，强制速度从 0 开始，每个运算周期与速度增量 FOC\_EFREQACC (Motor\_Omega\_Ramp\_ACC)参数相加，同时根据 FOC\_EFREQHOLD (MOTOR\_OMEGA\_ACC\_END 参数)进行最大值限幅，输出强制速度作为最终速度 EOME 供角度计算模块算出估算器角度 ETHETA；当估算器的估算速度 OMEGA 大于等于 EFREQMIN 时，输出估算速度 OMEGA 作为最终速度 EOME。

```

Customer.h
215 /* motor start speed value */
216 //OMEGA启动参数
217 #define Motor_Omega_Ramp_ACC      (1)                // omega启动的增量,需要给int型数据
218 #define MOTOR_OMEGA_ACC_MIN      (10.0)             // (RPM) omega启动的最小切换转速
219 #define MOTOR_OMEGA_ACC_END      (100.0)           // (RPM) omega启动的限制转速
    
```

启动过程如下图所示：



### 5.1.2 启动常见问题&解决方式

常见问题	解决方法
电机动一下后静止，且一直有电流输出	1. 启动电流太小电机输出无法切换到下一拍换相，增大 IQ_Start_CURRENT； 2. 估算器输出速度太小无法换相到下一拍，若排除 A 后此时依次加大 ATO_BW、ATO_BW_RUN、ATO_BW_RUN1、ATO_BW_RUN2； 3. 排除 A、B 后，检查硬件电路运放 AMP0 部分是否有问题导致电流采样不准，估算器估算不正常。 4. 也有可能是 omega 加速度的频率太高导致，可以减小 Motor_Omega_Ramp_ACC
电机转一下后停下且一直抖动	1. 此种情况一般为 ATO_BW 值太大，导致估算器输出转速较高，启动时失步，此时依次减小 ATO_BW、ATO_BW_RUN、ATO_BW_RUN1、ATO_BW_RUN2。 2. Omega 启动参数也会有影响。
启动正序旋转一定角度后卡顿一下再正常旋转	1. 此时可估计从启动到出现卡顿的时间，再设置对应时间的 ATO_BW 值，例如：启动 1s 后电机卡顿一下然后继续正常运行，1s 时间对应的值为 ATO_BW_RUN1、ATO_BW_RUN2，此时该 ATO_BW 值较小限制了电机加速，相应加大该值即可。 2. omega 加速度太小时也会造成卡顿的情况，可以加大 Motor_Omega_Ramp_ACC
电机启动反转后正转时持续抖动	1. 电机启动反转一下后正转所需要的时间较长，此时 ATO_BW 已加到比较大的值，因此减小相应时间的 ATO_BW 值即可。 2. 也有可能是 omega 加速度的频率太高导致，可以修改 Motor_Omega_Ramp_ACC

## 5.2 保护介绍

每个项目，不同电机，不同板子的保护值都会有所不同，各种保护的设定值都要根据实际项目去匹配。当发现保护，特别是堵转保护或缺相保护触发不了，或者正常运行时，误触发保护时，说明是保护设定值不合理导致的，此时要调整保护的设定值。

### 5.2.1 过流保护

#### 1. 硬件过流保护



芯片通过比较器 3 做硬件过流保护，检测方法: 母线电流流经采样电阻，在采样电阻上形成一个电压，这个电压经过运算放大器放大送入比较器的正向输入端。比较器的负向输入端会被设置一个参考电压,这个参考电压可选择 DAC 产生或者由外部分压得到(目前都是用的 DAC 产生)。当母线电流增大到一定数值之后，就会导致比较器的正向输入端的电压高于负向输入端电压，这个时候就会触发 MCU 的比较器中断，MCU 发生中断并自动关闭 MOE(可选择自动或者不自动关闭 MOE，目前默认都是自动关闭 MOE)，从而完成过流保护。硬件过流保护只需要修改保护值 OverHardcurrentValue 的大小即可。

```

Interrupt.c  Customer.h*  AddFunction.c  Parameter.h  Protect.h
18
19 #define HardwareCurrent_Protect      (Hardware_CMP_Protect)          // 硬件过流保护方式选择
20 #define OverHardcurrentValue        (4.5)                            // (A) DAC模式下的硬件过流值，不能>最大采样电流!!!
    
```

## 2. 软件过流保护

程序通过获取三相电流值，当相电流值超过设定的软件过流保护值 OverSoftCurrentValue 时，则计一次；计数 3 次后触发保护。

```

Interrupt.c  Customer.h*  AddFunction.c  Parameter.h  Protect.h  MotorProtect.c  FU68xx_2_MCU.h
21
22 /*软件过流保护*/
23 #define OverSoftCurrentValue        I_Value(4.0)                    // (A) 软件过流值，不能>最大采样电流!!!
    
```

## 5.2.2 电压保护

程序通过AD2口检测电压，当检测到的电压超过设定值时，则报过压保护；此时当电压重新低于过压恢复值时，清除过压保护故障。当电压低于设定的欠压值时，则报欠压保护。此时当电压重新高于欠压恢复值时，清除欠压保护故障。

```

Customer.h  Protect.h
36 /*过欠压保护*/
37 #define VoltageProtectEnable        (1)                             // 电压保护，0,不使能；1, 使能
38 #define Over_Protect_Voltage        (46)                           // (V) 直流电压过压保护值
39 #define Over_Recover_Vloltage        (44)                           // (V) 直流电压过压保护恢复值
40 #define Under_Protect_Voltage        (28)                           // (V) 直流电压欠压保护值
41 #define Under_Recover_Vloltage        (30)                           // (V) 直流电压欠压保护恢复值
    
```

## 5.2.3 缺相保护

电机发生缺相时，三相电流是不对称的。因此可以通过在程序中检测一定时间内的三相电流的最大值，判断三相电流的最大值是否有不对称的情况来实现缺相保护。

具体程序实现方法：若检测到其中一相的最大电流大于另一相最大电流的3倍，且该相最大电流大于设定的 PhaseLossCurrentValue 值，则判定为缺相。

```

Customer.h  Protect.h
57 /*缺相保护*/
58 #define PhaseLossProtectEnable      (1)                             // 缺相保护，0,不使能；1, 使能
59 #define PhaseLossCurrentValue        I_Value(0.05)                 // (A) 缺相判断电流阈值,注意在最低运行电流下是否会误触发!!!
60 #define PhaseLossRecoverTime        (3000)                         // (ms) 缺相保护延时重启时间
61 #define PhaseLossRestartTimes        (5)                           // 缺相保护重启次数，最大255，单位：次
    
```

注意事项:

有些方案在缺相时，由于缺的那一相会有毛刺的存在，可能会导致采集的最大电流值跟另外两相差不多，这时候通过上述方法可能检测不出来。解决方法：可以通过积分的方式，在一定时间内通过去比较电流累计值的大小去判断缺相。

## 5.2.4 堵转保护

堵转保护有4种方法检测:

通过检测估算器计算出来的FOC\_ESQU(估算器计算的反电动势的平方)判断，正常情况下，电机转速越高，FOC\_ESQU会越大。在电机发生堵转时，电机失步的情况下，估算转速会很高，但是FOC\_ESQU会很小，因此可以通过该方式判断。

具体程序实现方法:

1. 方法一，运行1s内，当估算转速 > 设定值STALL\_MAX\_SPEED或估算转速 > 设定值EsThresholdSpeed1且FOC\_ESQU的值 < 设定值EsThresholdValue1时，触发堵转保护，延时StartRecoverTime时间重启;

```

Customer.h | Protect.h | MotorProtect.c
182
183 //方法一，判断转速太大或当转速太大反电动势太小，超过一定次数后则认为堵转
184 if ((mcFocCtrl.SpeedFlt > STALL_MAX_SPEED)
185     || ((mcFocCtrl.SpeedFlt > EsThresholdSpeed1) && (mcFocCtrl.EsValue < EsThresholdValue1)))
186 {
187     mcFaultDect.StallDectESSpeed++;
188     if (mcFaultDect.StallDectESSpeed > 50)
189     {
190         mcFaultDect.StallDectESSpeed = 0;
191         mcProtectTime.StallFlag = 1;
192         mcFaultSource = FaultStall;
193     }
194 }
195 else
196 {
197     if (mcFaultDect.StallDectESSpeed)
198     {
199         mcFaultDect.StallDectESSpeed--;
200     }
201 }
202 mcFaultDect.StallReTime = StartRecoverTime; //启动恢复时间
203
    
```

2. 方法二，运行1s后，当FOC\_ESQU的值 < 设定值EsThresholdValue0或估算转速 > 设定值EsThresholdSpeed1且FOC\_ESQU的值 < 设定值EsThresholdValue1时，触发堵转保护，延时StallRecoverTime时间重启

```

Customer.h | Protect.h | MotorProtect.c
131 if (Time.RunStateCnt > 1000)
132 {
133     //方法二，判断反电动势es太小或当转速太大反电动势太小，超过一定次数后则认为堵转
134     if ((mcFocCtrl.EsValue < EsThresholdValue0)
135         || ((FOC_EOME > EsThresholdSpeed1) && (mcFocCtrl.EsValue < EsThresholdValue1)))
136     {
137         mcFaultDect.StallDectEs++;
138         if (mcFaultDect.StallDectEs >= 50)
139         {
140             mcFaultDect.StallDectEs = 0;
141             mcProtectTime.StallFlag = 2;
142             mcFaultSource = FaultStall;
143         }
144     }
145     else
146     {
147         if (mcFaultDect.StallDectEs)
148         {
149             mcFaultDect.StallDectEs--;
150         }
151     }
    
```

3. 方法三，运行1s后，当估算转速 < 设定值STALL\_MIN\_SPEED或估算转速 > 设定值STALL\_MAX\_SPEED时，触发堵转保护，延时StallRecoverTime时间重启
4. 方法四，运行1s后，仍然未切闭环，触发堵转保护，延时StallRecoverTime时间重启

```

Customer.h  Protect.h  MotorProtect.c
172 //方法四，长时间没闭环，则认为启动失败
173 if(mcFocCtrl.CtrlMode < 1)
174 {
175     mcProtectTime.StallFlag = 4;
176     mcFaultSource          = FaultStall;
177 }
178
179 mcFaultDect.StallReTime = StallRecoverTime; //堵转恢复时间
    
```

### 5.2.5 偏置电压保护

电机开始之前，会先采集偏置电压，有接 VHALF 时，偏置电压采集值理论上为 2048，左移 3 位后为 16383 左右；没接 VHALF 时，理论值为 0；当采集的值  $\pm$  超过理论值的百分比 GetCurrentOffsetValue 时，则认为偏置电压异常。其中，0.20 代表 20%。

```

Customer.h  Protect.h  MotorProtect.c
30 /*偏置电压保护恢复*/
31 #define GetCurrentOffsetValue      _Q14(0.20) // (单位:100%) 偏置电压保护误差范围，超过该范围保护
32 #define IbusOffsetRecoverEnable    (1) // 偏置电压保护恢复使能位，0，不使能；1，使能
33 #define IbusOffsetRecoverTime      (100) // (ms) 偏置电压保护恢复时间
34 #define IbusOffsetRestartTimes     (5) // 偏置电压保护重启次数，最大255，单位：次
    
```

### 5.2.6 其他保护

根据客户需求自行添加其他保护。

## 6 其他常见功能调试

### 6.1 限功率功能

使用电压环控制时，当工业风机全速运行且负载较重时，母线电流可能较大而容易把电源拉复位，故需要使用限功率功能对功率进行限定，

限功率功能目前有 3 种方式：

1. 通过对目标值限制实现，当检测功率超过保护阈值之后，在爬坡函数中对目标值限制从而达到限功率，此方法容易发生震荡故不做详细说明
2. 通过切换不同闭环实现，当全速运行且负载较重的时候，检测到功率超过限制值，那么程序会切入功率闭环从而达到限功率功能，当负载较轻时转速会超过目标值，此时切回电压闭环，从而实现了负载变化时限功率的功能。此方法需要调节电压环 PI 和功率环 PI 以及 PI 响应周期，而且切环过程容易出现震荡，故不做详细说明
3. 双 PI 的方式限制转速，硬件 PI 实现电压闭环，软件 PI 实现功率限制，软件 PI 输出限制 FOC\_QMAX，代码如下：

```

Customer.h  Protect.h  MotorProtect.c  AddFunction.c
522  #if (SPEED_LIMIT_ENABLE) //限速
523  {
524      FOC_QMAX = PIDControl(&SpeedPID, Motor_Limit_Speed, mcFocCtrl.SpeedFlt);
525  }
526  #elif (POWER_LIMIT_ENABLE) //限功率
527  {
528      FOC_QMAX = PIDControl(&SpeedPID, MOTOR_LIMIT_POWER, mcFocCtrl.PowerIpf);
529  }
530  #endif

```

目前程序已经添加了限速限功率功能，可直接使用。

```

Customer.h  Protect.h  MotorProtect.c
272 //限制环路相关参数
273 #define LimitLoopKp          _Q12(0.7)
274 #define LimitLoopKi          _Q12(0.01)
275
276 /*****限速限功率调节参数*****/
277 #define SPEED_LIMIT_ENABLE    (Disable) //限速使能, SPEED_LIMIT_ENABLE/POWER_LIMIT_ENABLE只能二选一!
278 #define MOTOR_SPEED_LIMIT_RPM (6800.0) //((RPM) 限制转速)
279
280 #define POWER_LIMIT_ENABLE    (Enable) //限功率使能, SPEED_LIMIT_ENABLE/POWER_LIMIT_ENABLE只能二选一!
281 #define MOTOR_LIMIT_POWER    (15000) //功率上限

```

### 6.2 限流功能

母线限流使能时，需要打开对应的 AD，如下

```

Customer.h  Protect.h  MotorProtect.c  AddFunction.c
1309      #if ((Current_LIMIT_ENABLE) || (Motor_Speed_Control_Mode == CURRENT_LOOP_CONTROL))
1310      {
1311          /*****RC母线电流采样，限流或恒母线电流用*****/
1312          AdcSampleValue.ADCIbus = ADC5_DR << 3;
1313          if(AdcSampleValue.ADCIbus > mcCurOffset.Iw_busOffset)
1314          {
1315              AdcSampleValue.ADCIbus = AdcSampleValue.ADCIbus - mcCurOffset.Iw_busOffset;
1316          }
1317          else
1318          {
1319              AdcSampleValue.ADCIbus = 0;
1320          }
1321          mcFocCtrl.mcIbusFlt = LPFFunction(AdcSampleValue.ADCIbus,mcFocCtrl.mcIbusFlt,50);
1322      }
1323      #endif

```

```

Customer.h  Protect.h  MotorProtect.c  AddFunction.c
283      //母线限流使能
284      #define Current_LIMIT_ENABLE          (Disable)          //母线限流使能
285      #define LIMITCurrent                  I_Value(2.5)        //限流值
286      #define LIMIT_CURRENTRecover         (LIMITCurrent- I_Value(0.02)) //最大恢复值
287      #define LimitCurrentDec               (30)                 //限流时PI调节量

```

## 7 方案调试难点&解决方法

电压环调试	
常见问题	解决方法
启动一直有异常	启动一直调试不好，软件问题排除后，可以查看硬件采样布线等是否有问题。
顺风启动有异常，一直检测不准	查看硬件反电动势检测电路部分的地线是否布置合理，一般检测不准大都是地线等不合理有干扰导致。
电机速度响应较慢	1. 调试外环的 SKP, SKP; 2. 调节时间 LOOP_TIME; 3. 如果只是加减速比较慢，就调节加减速的增减量
在堵住吸风口后，快速放开，这时候电流会突然变很大导致硬件过流	一般是由于内环电流环没响应过来导致，可以加大电流环的 PI，即 DQKP，跟 DQKI
转速或者功率达不到客户要求	1. 电流波形正弦的情况下，通过观测 FOC_UQ 是否饱和； 2. FOC_UQ 饱和，且 FOC_UD 值比较大的话，通过调整补偿角 FOC_THECOMP (正负都调整看看) 确认是否能达到客户需求； 3. 以上还是达不到要求时，确认是电机问题时，可让客户直接修改电机。
电机运行到高转速后容易出现大电流的情况	1. 调整补偿角 FOC_THECOMP； 2. 挪一下采样点，即修改采样点延时时间 FOC_TRGDLY
电流波形存在正弦度失真	1. 看采样偏置基准是否正常； 2. 修改电流环的 PI，即 DQKP, DQKI； 3. 修改采样点延时时间 FOC_TRGDLY； 4. 修改载波频率(注意修改后会影响到启动跟运行)。
注意事项：修改参数后，基本都会影响启动和运行性能，解决好问题后要重新测试确认。	

## 8 修改记录

版本号	修改详细内容说明	生效日期	修订者
V1.0	初稿	2022/09/27	汤伟
V1.1	修订格式	2024/01/26	付倩雯

## 版权说明

版权所有©峰昭科技（深圳）股份有限公司（以下简称：峰昭科技）。

为改进设计和/或性能，峰昭科技保留对本文档所描述或包含的产品（包括电路、标准元件和/或软件）进行更改的权利。本文档中包含的信息供峰昭科技的客户进行一般性使用。峰昭科技的客户应确保采取适当行动，以使其对峰昭科技产品的使用不侵犯任何专利。峰昭科技尊重第三方的有效专利权，不侵犯或协助他人侵犯该等权利。

本文档版权归峰昭科技所有，未经峰昭科技明确书面许可，任何单位及个人不得以任何形式或方式（如电子、机械、磁性、光学、化学、手工操作或其他任何方式），对本文档任何内容进行复制、传播、抄录、存储于检索系统或翻译为任何语种，亦不得更改或删除本内容副本中的任何版权或其他声明信息。

峰昭科技（深圳）股份有限公司

深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期 11 栋 2 楼 203

邮编：518057

电话：0755-26867710

传真：0755-26867715

网址：[www.fortiortech.com](http://www.fortiortech.com)

本文件所载内容

峰昭科技（深圳）股份有限公司版权所有，保留一切权力。